Ehitusviis ja materjal.	Teekoormatus. Tonnides 24 tunni jooksul.	Teekoormatus. Sellest hobuliikl. %	Parandused. Tee seisukord.
sillutised.			
Vahekihita, segakillustikuga 5 cm asfaltb.-k. munakivi-alussillutisel. 500 m² Estobit. ja Mayeri asfalt. 250 m² Estobit. ja Mexfalt. 250 m² Mexfalt.	2 508,55	13	Bit-tud 1930 Spramexiga „ 1934 „ 1935. a. paiklikud parandused asfaltbetooniga. Teekate hea.
Vahekihita, segapeenkillustikuga 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel. 50% Estobit. ja 50 % Mexfalt.	2 675	16	Bit-tud 1930 Spramexiga „ 1934 „ 1935. a. parem pool kaetud 2,5 cm paksuse asf.-topekaga, vasakul pool paiklik parandus asfaltbetooniga. Teekate hea.
Vahekihita, segakillustikuga 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel. Mexfalt.	4 865,65	25	1935. a. kaetud 2,5 cm paksuse asfaltbetooniga. Teekate hea.
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. klompkivi-alussillutisel. Mexfalt.	5 514,52	8	Parandusi tehtud ei ole. Teekate väga hea.
— „ — Estobituumen.	4404,85	23	— „ —
— „ — „	3 200	23	— „ —
— „ — „	3 709,07	30	— „ —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. vanal makadam-alussillutisel. Estobituumen.	1 306,65	60	— „ —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel. Estobituumen.	3 709,07	30	— „ —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-k. vanal munakivi-alussillutisel. Estobituumen.	750	47	— „ —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. munakivi-alussillutisel. Estobituumen.	ca 2 500	...	— „ —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. klompkivi-alussillutisel. Estobituumen.	2 594,27	6	— „ —
3-cm vahekihiga, 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel. Estobituumen *).	750	47	Teekate väga hea.
3-cm vahekihiga, 5 cm asfaltb-k. munakivi-alussillutisel. Estobituumen *).	680	68	— „ —
Asfaltb.-t. 2,5 cm, ühendatud munakivi alussillutisega kleepimise teel.			

*) Sul. pkt. 32° C. Penetr. 65—78.

Tartu IV, lk. 114